



Fotodokumentation der internen Standortbegehung am 10. August 2009



Fasenerie-Zentrum: Gesamtansicht



Fasenerie-Zentrum: Einfahrt Tankstelle



Fasenerie-Zentrum: Treppenanlage Zugang



Fasenerie-Zentrum: Leerstand



Fasenerie-Zentrum:
Aussenanlage



Fasanerie-Zentrum: neues Pflaster



Fasanerie-Zentrum: Aussentreppe



Fasanerie-Zentrum: Aussentreppe



Fasanerie-Zentrum: Aussentreppe



Einkaufszentrum am See: Rückansicht Durchgang neben Fa. Bormuth



Einkaufszentrum am See: Leerstand an exponierter Stelle, ehemalige Postfiliale




Einkaufszentrum am See: Grundstück der ehemaligen Postfiliale



Einkaufszentrum am See: Unterseite Überdachung um die Piazza herum



Einkaufszentrum am See: Aussenfassade zum Parkplatz hin



Einkaufszentrum am See: Fassade Durchgang vom Parkplatz zur Piazza



Einkaufszentrum am See: Stütze im Innenbereich des Zentrums